



Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d

ODBOR PRO OBLAST PRAHA se sídlem Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025

Vážený pan

Váš dopis značky / ze dne

31. ledna 2022

Naše značka

ČTÚ-6779/2022-619

Vyřizuje / telefon

M. Voříšek/224 004 757

Praha

14. února 2022

Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane

dne 31. ledna 2022 obdržel Český telekomunikační úřad Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Vaše žádost byla ve smyslu tohoto zákona vyřízena kladně. Vyžádané informace uvádíme v příloze.

S pozdravem

Ing. Pavel Šístek v.r.
vedoucí samostatného oddělení koncepcí a strategií

Příloha

„1. V kolika případech byla data z registračního portálu, který Český telekomunikační úřad provozuje na webové adrese <https://rlan.ctu.cz/> na základě VO-R 12, využita pro šetření rušení pevné služby dle řádků d5 a d6 tabulky v Článku 2 všeobecného oprávnění č. VO-R/12/11.2021-11? V kolika případech bylo takové rušení zjištěno?“

Český telekomunikační úřad (dále Úřad) využil data z registračního portálu pro šetření dvou podnětů týkajících se rušení pevných spojů v pásmech d5 a d6 podle VO-R/12. V průběhu šetření nebylo rušení potvrzeno.

„2. V kolika případech byla data z registračního portálu, který Český telekomunikační úřad provozuje na webové adrese <https://rlan.ctu.cz/> na základě VO-R 12, využita pro šetření rušení jiných radiokmitočtových služeb než je pevná služba dle řádků d5 a d6 tabulky v Článku 2?“

Úřad využil data pro šetření jednoho případu oznámeného rušení pohyblivé služby (mobilní rádiové sítě) v jiném pásmu, které bylo ovlivněno zařízením provozovaným v pásmu 60 GHz. Rušení se prokázalo.

„3. Jakým způsobem Český telekomunikační úřad dále využívá data z registračního portálu, který Český telekomunikační úřad provozuje na webové adrese <https://rlan.ctu.cz/> na základě VO- VO-R/12/11.2021-11?“

Hlavním cílem evidence údajů v registračním portálu je „podpořit v pásmu 57 až 66 GHz vzájemnou koexistenci stanic, a to zejména s ohledem na pevné digitálních rádiových spoje, které odpovídají požadavkům podle harmonizované normy ČSN ETSI EN 302 217-3 a které nedisponují dodatečnými mitigačními technikami, které by do jisté míry zabraňovaly škodlivému rušení. Pro podporu snížení pravděpodobnosti vzájemného rušení je portál 60 GHz vybaven některými funkcionalitami, které umožňují provozovatelům optimalizovat vzájemné sdílení“ (viz odůvodnění VO-R/12/12.2019-10, s. 5-6, <https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vseobecne-opravneni-c.vo-r/12/12.2019-10/obrazky/vo-r12-122019-10.pdf>). **Data z registračního portálu umožňují provoz automatických funkcionalit portálu, které napomáhají k naplnění uvedených cílů.**

Způsob a účel využívání osobních údajů z registračního portálu je vysvětlen v samostatném Vyhodnocení zpracování osobních údajů pro pásma d3 až d6 (Čj. ČTÚ-53 461/2019-619, <https://rlan.ctu.cz/cdn/file/E5eKCI8OIMOGVBTP4R75yEUMv0tlvDb.pdf>) a pásma b1 a b4 (čj. ČTÚ-16 900/2021-619, <https://rlan.ctu.cz/cdn/file/ebhddbgtLM30pldVJrkOVmTwPuxYPZg.pdf>).

„4. Jakým konkrétním způsobem ve smyslu cílů a základních zásad regulace přispívá evidence MAC adres a dalších podrobných identifikátorů k podpoře soutěže a dostupnosti internetu uživatelům služeb elektronických komunikací?“

Úřad upřesňuje, že za „další podrobné identifikátory“ jsou ve smyslu Vyhodnocení zpracování osobních údajů považovány technické údaje zařízení, jimiž jsou kromě MAC adres také výrobní čísla stanic. Tyto údaje nejsou určeny k naplnění zásad regulace, ale slouží pro činnost kontroly dodržování podmínek využívání rádiového spektra, v tomto případě i podmínek registrací na portálu rlan.ctu.cz v souladu s podmínkami VO-R/12. K doložení způsobu využití připojujeme výsledky kontrol v pásmu 60 GHz za období 2021 až leden 2022: provedeno bylo Úřadem 111 kontrol a při 94 kontrolách byly identifikovány tyto závady v porušení podmínek:

- při 16 kontrolách bylo zjištěno, že registrovaná zařízení v dané lokalitě neexistují,
- při 50 kontrolách bylo zjištěno provozování neregistrovaných zařízení,
- při 28 kontrolách byly zjištěny nedostatky v registraci zařízení (chybná nebo neúplná registrace).

Díky registraci s uvedením konkrétních identifikátorů mohla být s těmi, kteří tak činí z neznalosti nebo záměrně, Úřadem sjednána náprava rychle a efektivně.